赤潮診断カード

調査年月日	平成30年6月25日		13:00		着色域なし	
調査者	遊子漁協					
出現状況	発生年月日	場所		発生範囲		
		遊子漁協管内		下記のとおり		
被害状況	－	プランクトン検査のため持込み				
種類 ／地点番号		①	②	③	④	⑤	⑥
採水層		9m	9m	10m	10m	10m	5m
珪藻類							
カレニア・ミキモトイ		10	0	2	12	32	0
種類 ／地点番号							
採水層							
珪藻類							
カレニア・ミキモトイ							
単位はcells/ml							

指導状況	1ml検鏡 他海域ではカレニア・ミキモトイが危険濃度を超えて確認されていますので、引き続き飼育管理に注意して下さい。



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を
複製したものである。(承認番号　平29情複　第1762号)
本紙を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。