赤潮診断カード

調査年月日	平成30年6月27日		9:00		着色域なし	
調査者	遊子漁協					
出現状況	発生年月日	場所		発生範囲		
		遊子漁協管内				
被害状況	－	プランクトン検査のため持込み				

種類 ／地点番号	①	②	③	④	⑤	⑥
採水層	11m	12m	10m	7m	5m	8m
珪藻類	45	8	0	24	12	10
カレニア・ミキモトイ	27	3	2	2	0	11
種類 ／地点番号						
採水層						
珪藻類						
カレニア・ミキモトイ						
単位はcells/ml						

指導状況	1ml検鏡 他海域ではカレニア・ミキモトイが危険濃度を超えて確認されていますので、引き続き飼育管理に注意して下さい。



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を
複製したものである。(承認番号　平29情複　第1762号)
本紙を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。