赤潮診断カード

調査年月日	平成30年7月9日		16:00 着色域あり			
調査者	八幡浜漁協					
出現状況	発生年月日	場所	発生範囲			
		三瓶湾	下記のとおり			
被害状況	－	八幡浜漁協からのプランクトン調査結果提供				
種類 ／地点 採水層		⑥ 川上 0～1m	⑦ 合田 0～1m	①～④、⑪～⑯ 三瓶湾～大崎鼻		
カレニア・ミキモトイ		11,000	5,000	最大濃度70,000		
単位はcells/ml						
指導状況	<危険濃度> カレニア・ミキモトイ 1,000cells/ml 調査の時点で着色域は北に向けて流れている模様。					

着色域