赤潮診断カード

調査年月日	平成30年7月20日			9:00採水　着色域なし （全体的に色が悪い）		
調査者	うわうみ漁協蒋渕支所					
出現状況	発生年月日	場所		発生範囲		
		うわうみ漁協蒋渕支所管内		下記のとおり		
被害状況	－	プランクトン検査のため持込み				

種類／地点番号 採水層	③ 白浦			E 黒島の表		
	0m	3m	6m	0m		
珪藻類						
カレニア・ミキモトイ	650	117	100	4,250		
カレニア・パピリオナセア						
ヘテロシグマ・アカシオ						
シャトネラ・アンティカ・マリナ						

種類／地点番号 採水層	⑤ うるし			⑥ 新漁場		
	0m	3m	6m	0m	3m	6m
珪藻類						
カレニア・ミキモトイ	2,000	388	225	2,250	1,875	425
カレニア・パピリオナセア						
ヘテロシグマ・アカシオ						
シャトネラ・アンティカ・マリナ						

種類／地点番号 採水層						
珪藻類						
カレニア・ミキモトイ						
カレニア・パピリオナセア						
ヘテロシグマ・アカシオ						
シャトネラ・アンティカ・マリナ						
単位はcells/ml						

指導状況	連日、危険濃度を超えるカレニア・ミキモトイが確認されています。魚介類の飼育管理にご注意下さい。 カレニア・ミキモトイの危険濃度　1,000cells/mL



着色域

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を
複製したものである。(承認番号　平29情複　第1762号)
本紙を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。