赤潮診断カード

調査年月日	平成30年7月21日			11:30採水　着色域なし		
調査者	うわうみ漁協魚類協議会					
出現状況	発生年月日	場所		発生範囲		
		戸島		下記のとおり		
被害状況	－	プランクトン検査のため持込み				

種類／地点番号／採水層	① 新漁場(小内浦南)	② 小内浦集落前	③ 遠戸島	④ 小内浦沖	⑤ 大小島	⑥ 契
珪藻類						
カレニア・ミキモトイ	516	333				

種類／地点番号／採水層	⑦ 黒島
珪藻類	
カレニア・ミキモトイ	

状況

○　戸島・蒋渕・下波の海域では、ここ最近、濃い着色域がたびたび観察されています。危険濃度以下の結果ですが、慎重な対応をお願いします。

<危険濃度>
カレニアミキモトイ　　1,000cells/ml



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号　平29情複　第1762号)
本紙を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。