赤潮診断カード

調査年月日	平成30年7月23日		14:30採水　着色域なし			
調査者	うわうみ漁協蒋渕支所					
出現状況	発生年月日	場所	発生範囲			
		うわうみ漁協蒋渕支所管内	下記のとおり			
被害状況	－	プランクトン検査のため持込み				

種類／地点番号／採水層	①	②	③			④
	出荷場	遊子側	白浦			大池
	0m	0m	0m	3m	6m	0m
珪藻類						
カレニア・ミキモトイ	238	600	625	350	625	375
カレニア・パピリオナセア						
ヘテロシグマ・アカシオ						
シャトネラ・アンティカ・マリナ						

種類／地点番号／採水層	⑤		⑥		E	⑧
	うるし		新漁場		黒島	黒島−狩津
	0m	3m	0m	3m	0m	0m
珪藻類						
カレニア・ミキモトイ	450	300	825	350	1,350	1,000
カレニア・パピリオナセア						
ヘテロシグマ・アカシオ						
シャトネラ・アンティカ・マリナ						

種類／地点番号／採水層						
珪藻類						
カレニア・ミキモトイ						
カレニア・パピリオナセア						
ヘテロシグマ・アカシオ						
シャトネラ・アンティカ・マリナ						
単位はcells/ml						

指導状況	カレニア・ミキモトイの危険濃度　1,000cells/mL



着色域

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を
複製したものである。(承認番号　平29情複　第1762号)
本紙を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。