赤潮診断カード

受理 年月日	平成30年11月7日			15:00採水　着色域あり			
調査者	宇和島漁協						
出現状況	発生年月日	場所		発生範囲			
		宇和島湾		下記のとおり			
被害状況	－	プランクトン検査のため持込み					
種類　／地点番号		①	②	③	④	⑤	⑥
		ｸﾚｰﾝ場	和田	荒網代	吉田	沖出し	小池
種類　／地点番号		⑦	⑧	⑨	⑩	⑪	**⑫**
		小高島	本九島	第二出荷場	赤松	戎山	**小池奥**
メソディニウム・ルブラム							**3,480**
珪藻類							**5**
種類　／地点番号		⑬					
		野島					
単位はcells/ml							
指導状況	1ml検鏡。 着色の原因は無害種、メソディニウム・ルブラムです。 本種は現在、近隣の三浦地区でも見られています。						



この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を
複製したものである。(承認番号　平29情複　第1762号)
本紙を第三者がさらに複製する場合には、国土地理院の長の承認を得なければならない。