赤潮診断カード

調査年月日	令和元年7月18日			14:00～		
調査者	八幡浜漁協					
出現状況	発生年月日	場所		発生範囲		
		八幡浜管内		下記のとおり		
被害状況	－	八幡浜漁協からのプランクトン調査結果提供				

種類 ／地点 採水層	① 製氷前 1m	② 長早 1m	③ 蔵貫 1m	④ 高島 1m	⑤ 穴井 1m	
カレニア・ミキモトイ	10					
ヘテロシグマ・アカシオ						
コクロディニウム・ポリクリコイデス						
ゴニオラックス・ポリグランマ						
プロロセントラム・デンタタム	9,300	18	34	9	13	

種類 ／地点 採水層	⑥ 川上 1m	⑦ 合田 1m	⑧ 八幡浜 1m	⑨ 川ノ石 1m	⑩ 伊方 1m	
カレニア・ミキモトイ						
ヘテロシグマ・アカシオ						
コクロディニウム・ポリクリコイデス						
ゴニオラックス・ポリグランマ			2	1,600		
プロロセントラム・デンタタム	6	3	6	2,100	4	

指導状況	・カレニア・ミキモトイが確認されています。危険濃度は1,000細胞/mlです。 ・ゴニオラックス・ポリグランマが確認されています。危険濃度は、10,000細胞/mlです。 ・今後の動向に注意してください。

着色域